

BBA639/BBD659 Series

English

Quick Guide Combi Bench Scale

Čeština

Stručný průvodce Kombinované Váhy Pro Stůl

Polski


Szybki przewodnik Wagi Stołowe Kombinowane

Magyar

Rövid útmutató Kombinált Asztali Mérlegek

Türkçe

Hızlı rehber Kombinasyon Tezgah Terazileri



METTLER TOLEDO

Manuals download

EN	Please use the link or scan the QR Code to download more manuals.
CN	请使用链接或扫描二维码以下载更多手册。
DE	Bitte scannen Sie den untenstehenden QR-Code ein und laden Sie das Manual dort herunter.
FR	Veuillez utiliser le lien ou scanner le code QR pour télécharger d'autres manuels.
ES	Utilice el enlace o escanee el código QR para descargar más manuales.
PT	Por favor, use o link ou escaneie o código QR para baixar mais manuais.
IT	Si prega di utilizzare il link o di scansionare il codice QR per scaricare ulteriori manuali.
NL	Gebruik alstublieft de link of scan de QR-code om meer handleidingen te downloaden.
DA	Brug venligst linket eller scan QR-koden for at downloade flere manualer.
SV	Vänligen använd länken eller skanna QR-koden för att ladda ner fler manualer.
NO	Vennligst bruk lenken eller skann QR-koden for å laste ned flere håndbøker.
CS	Prosím, použijte odkaz nebo naskenujte QR kód, abyste si stáhli další manuály.
PL	Proszę użyć linku lub zeskanować kod QR, aby pobrać więcej podręczników.
HU	Kérjük, használja a linket, vagy olvassa be a QR-kódot a további kézikönyvek letöltéséhez.
TR	Lütfen bağlantıyı kullanın veya QR kodunu tarayın ve daha fazla kılavuzu indirin.

▶ www.mt.com/BBA639-BBD659-downloads



1 Safety Instructions

- READ this manual BEFORE operating or servicing this equipment.
- FOLLOW all instructions carefully, and SAVE this manual for future reference.



⚠ WARNING

- 1 This device is an electrostatic sensitive equipment. Please take necessary electrostatic precautions when using and maintaining it.
- 2 Please ensure the device is grounded during the weighing process, otherwise static buildup may cause damage to the weighing platform or the items being weighed.



⚠ WARNING

- 1 Before connecting the power supply, check whether the voltage value printed on the label corresponds to your local system voltage.
- 2 Do not, under any circumstances, connect the device if the voltage value on the label deviates from the local system voltage.
- 3 Make sure the weighing platform has reached room temperature before switching on the power supply.



⚠ WARNING

- 1 To obtain safety instructions regarding the terminal, please refer to the IND400 Safety Instructions included in the package.
- 2 Only personnel trained and qualified by METTLER TOLEDO may install and maintain the equipment.
- 3 Be careful when transporting or lifting heavy devices.
- 4 Always disconnect the weighing platform from the power source before installing, servicing, cleaning or performing maintenance.
- 5 The connection cable may not be disconnected from the weighing terminal while energized.
- 6 The equipment is not designed for use in areas classified as hazardous because of combustible or explosive atmospheres. Do not install the device into an explosive environment!
- 7 Fully dry the scale regularly to prolong its service life.
- 8 Avoid falling loads, shocks and lateral impacts. Do not overload the scale.

Disposal

In conformance with the European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), this equipment may not be disposed of in domestic waste. This also applies to countries outside the EU, per their specific requirements.



Please dispose of this equipment in accordance with local regulations at the collecting point specified for electrical and electronic equipment. If you have any questions, please contact the responsible authority or the distributor from which you purchased this equipment. Should this equipment be passed on to other parties, the content of this directive must also be passed on to the other party.

Compliance information

National approval documents, e.g. the FCC Supplier Declaration of Conformity, are available online and/or included in the packaging. ➤ www.mt.com/ComplianceSearch

Feedback

We always strive to provide high-quality information and value your feedback. If you find ambiguous information or mistakes in this manual, please do not hesitate to let us know by e-mail.

➤ feedback.manuals.industry@mt.com

2 Introduction

2.1 Overview

BBA639/BBD659 Series Combi Bench consists of IND400 weighing terminal and PBA639/PBD659 series weighing platform. IND400 weighing terminals are part of a modular weighing system consisting of a METTLER TOLEDO weighing terminal as indicator and at least one weighing platform.

2.2 Technical Data

Parameter	Description	
	BBA639	BBD659
Approved Resolution Class III	OIML	3,000e, 2 x 3,000e
	NTEP	5,000d
Readabilities at max. resolution	30,000d	60,000d
Protection type	IP68/IP69K	
Scale interface	Analog	SICSpro
Materials	Stainless steel	
Display	High resolution touch graphic display, 5", 800 x 480 px	
Keypad	Membrane keyboard	
Power supply	Wide range power supply 100 - 240 V	
Ambient conditions	<ul style="list-style-type: none">Application: Indoor use onlyAltitude: Up to 2,000 mOversupply category: IITemperature range Class III: -10 ... 40 °C / 14 ... 104 °F	
Protocols	SICS Server, SICS Continuous, Toledo Continuous-W, Toledo Continuous-C, Input Template, Second Display, Post, DigiTol, Demand Mode, PM, Remote Display, Reference Balance, Transfer, Parameter Server, PSCP, Modbus RTU / Modbus TCP	
Optional data interfaces	Up to 2 data interfaces (RS232, RS485, USB OTG, DIO, Wi-Fi, Ethernet)	
Optional applications	Over/Under, Counting, Manual Filling/Dosing, Totalization, Animal Weighing, Classification, Remote SQC, Data Integrity	
Accessories	Open column, Closed column, Tower column, Front mount bracket, Roller conveyor, Carbon steel cart, Stainless steel cart	

3 Installation

3.1 Unpacking

Verify the contents and inspect the package immediately upon delivery. If the shipping container is damaged, check for internal damage and file a freight claim with the carrier if necessary. If the container is not damaged, remove the scale from its protective package, noting how it was packed, and inspect each component for damage.


The package should include:

Item	QTY
BBA639/BBD659 Series Combi Bench	1
Quick Guide	1
Accessories	Based on order

3.2 Selecting the Installation Site

The correct location is important to the accuracy of the weighing results.


- The foundation at the installation site must be capable of safely supporting the total weight of the scale at its support points, when a maximum load is on the scale.
- Select a stable, vibration-free and horizontal location for the scale.
- Observe the following environmental conditions:
 - No direct sunlight
 - No strong drafts
 - No excessive temperature fluctuations



3.3 Leveling

The weighing platform is to be leveled after initial installation and location change.

- 1 Place the scale platform on a stable and level surface.
- 2 Make sure the level bubble (1) is in the center and each foot (2) firmly touch the ground (3).
- 3 Adjust the leveling feet if the level bubble is not in the center and/or any foot does not fully touch the ground.




3.4 Installing the Column

- For installation of the open and closed column, please download Installation Manual from the website: www.mt.com/BBA639-BBD659-downloads.
 - ⇒ PBA639 and PBD659 Open Column Installation Manual
 - ⇒ PBA639 and PBD659 Closed Column Installation Manual



4 Device overview



4.1 Hard and softkeys

Hardkeys

The following hardkeys are available:



On/Off key



Clear



Tare



Zero



Print / transfer data

Softkeys

In the basic weighing application the following softkeys are available, separated in up to 3 softkey ribbons.



Select application



Information



Prepare



Open transaction table



Higher resolution



Open tare table



Switch unit



Open basic setup





Scroll to the next softkey ribbon





Open Quick setting menu

5 Basic Operation


Switch on




Switch off



Zero






Straight weighing




Tare




Clear



Switch weight unit



Print or transfer data



1 Bezpečnostní pokyny

- PŘEČTĚTE si tento návod PŘED provozem nebo servisem tohoto zařízení.
- Pečlivě dodržujte všechny pokyny a USCHOVEJTE tento návod pro budoucí použití.



⚠ VAROVÁNÍ

- 1 Toto zařízení je zařízení citlivé na elektrostatickou elektřinu. Při používání a údržbě do držujte nezbytná elektrostatická opatření.
- 2 Ujistěte se, že je zařízení během procesu vážení uzemněno, jinak může nahromadění statické elektřiny způsobit poškození vážící plošiny nebo vážených předmětů.



⚠ VAROVÁNÍ

- 1 Před připojením zdroje napájení zkонтrolujte, zda hodnota napětí uvedená na štítku odpovídá napětí vaší místní sítě.
- 2 Za žádných okolností nepřipojujte zařízení, pokud se hodnota napětí na štítku liší od napětí místní sítě.
- 3 Před zapnutím napájení zkonzultujte, zda váhový můstek dosáhl pokojové teploty.



⚠ VAROVÁNÍ

- 1 Bezpečnostní pokyny týkající se terminálu naleznete v dokumentu Bezpečnost terminálu IND400 Návod je součástí balení.
- 2 Instalaci a údržbu smí instalovat a udržovat pouze pracovníci vyškolení a kvalifikovaní společnosti METTLER TOLEDO, vybavení.
- 3 Buděte opatrní při přepravě nebo zvedání těžkých zařízení.
- 4 Před instalací vždy odpojte vážící plošinu od zdroje napájení, servis, čištění nebo provádění údržby.
- 5 Propojovací kabel nesmí být odpojen od vážního terminálu, pokud povzbudil.
- 6 Zařízení není určeno pro použití v oblastech klasifikovaných jako nebezpečné z důvodu hořlavé nebo výbušné atmosféry. Neinstalujte zařízení do výbušniny životní prostředí!
- 7 Váhu pravidelně zcela osušte, abyste prodloužili její životnost.
- 8 Vyvarujte se pádu, nárazů a bočních nárazů. Váhu nepřetěžujte.

Likvidace

Podle evropské směrnice 2012/19/EU o elektrickém a elektronickém odpadu (WEEE – Waste Electrical and Electronic Equipment) nesmí být tento přístroj likvidován jako domácí odpad. Toto pravidlo se na základě místních předpisů uplatňuje také v zemích, které nejsou členskými státy EU.



Tento přístroj prosím likvidujte v souladu s platnými místními předpisy v zařízeních pro odběr elektrických a elektronických zařízení. V případě dotazů se prosím obraťte na příslušný úřad nebo na distributora, od kterého jste si toto zařízení pořídili. Pokud je tento přístroj předán třetím osobám, musí být obsah této směrnice předán i třetím osobám.

Informace o shodě

Národní schvalovací dokumenty, např. FCC Supplier Declaration of Conformity, jsou k dispozici online a/nebo jsou součástí balení. ▶ www.mt.com/ComplianceSearch

Zpětná vazba

Vždy se snažíme poskytovat vysoce kvalitní informace a vážíme si vaši zpětné vazby. Pokud v tomto návodu najdete nejednoznačné informace nebo chyby, neváhejte nás o tom informovat e-mailem.

▶ feedback.manuals.industry@mt.com

2 Úvod

2.1 Způsob použití

Kombinovaná stolice řady BBA639/BBD659 se skládá z váhového terminálu IND400 a vážicího můstku řady PBA639/PBD659. Váhové terminály IND400 jsou součástí modulárního váhového systému, který se skládá z vážního terminálu METTLER TOLEDO jako indikátoru a alespoň jedné vážní plošiny.

2.2 Technické údaje

Parametr	Popis	
	BBA639	BBD659
Schválená třída rozlišení III	OIML	3,000e, 2 x 3,000e
	NTEP	5,000d
Odečitatelnost při max. rozlišení	30,000d	60,000d
Typ ochrany	IP68 / IP69K	
Rozhraní váhy	Analog	SICSpro
Materiály	Nerezová ocel	
Displej	Dotykový grafický displej s vysokým rozlišením, 5", 800 x 480 px	
Klávesnice	Membránová klávesnice	
Napájecí zdroj	Široký rozsah napájení 100–240 V	
Podmínky prostředí	<ul style="list-style-type: none">Použití: Pouze pro vnitřní použitíNadmořská výška: Až 2 000 mKategorie přepětí: IITeplotní rozsah Třída III: -10 ... 40 °C / 14 ... 104 °F	
Protokoly	SICS Server, SICS Continuous, Toledo Continuous-W, Toledo Continuous-C, Input Template, Second Display, Post, DigiTol, Demand Mode, PM, Remote Display, Reference Balance, Transfer, Parameter Server, PSCP, Modbus RTU / Modbus TCP	
Volitelná datová rozhraní	Až 2 datová rozhraní (RS232, RS485, USB, DIO, Wi-Fi, Ethernet)	
Volitelné aplikace	Nadlimitní/podlimitní, počítání, manuální plnění/dávkování, sčítání, vážení zvířat, klasifikace, vzdálená SQC, integrita dat	
Příslušenství	Otevřený sloupek, uzavřený sloupek, sloupek kolony, přední montážní konzola, válečkový dopravník, vozík z uhlíkové oceli, vozík z nerezové oceli	

3 Instalace

3.1 Vybalení


Ověřte obsah a zkontrolujte balení ihned po dodání. Pokud je přepravní kontejner poškozen, zkontrolujte vnitřní poškození a v případě potřeby podejte u přepravce reklamací. Pokud není kontejner poškozen, vyjměte váhu z ochranného obalu a zapamatujte si, jak byla zabalena, a zkontrolujte každou součást, zda není poškozená. Balíček by měl obsahovat:

Položka	MNOŽSTVÍ
Kombinovaná lavice řady BBA639/BBD659	1
Stručný průvodce	1
Příslušenství	Na základě objednávky

3.2 Výběr místa instalace

Správné umístění má zásadní význam pro přesnost výsledků vážení.


- Základna v místě instalace musí bezpečně unést celkovou hmotnost váhy v jejích podpěrných bodech, když je na váze maximální zaťžení.
- Vyberte pro váhu stabilní vodorovné místo bez vibrací.
- Zajistěte následující podmínky prostředí:
 - Bez přímého slunečního záření
 - Bez silného průvanu
 - Bez nadměrných výkyvů teploty



3.3 Vyrovnání

Vážní můstek je třeba po počáteční instalaci a změně umístění vyrovnat.

- 1 Umístěte plošinu váhy na stabilní a rovný povrch.
- 2 Ujistěte se, že vodorovná bublina (1) je uprostřed a každá noha (2) se pevně dotýká země (3).
- 3 Upravte vyrovnávací nožičky, pokud hladinová bublina není ve středu a/nebo se žádná noha zcela nedotýká země.



3.4 Instalace sloupu

- Pro instalaci otevřeného a uzavřeného sloupce si stáhněte instalacní manuál z webových stránek: www.mt.com/BBA639-BBD659-downloads.
 - ⇒ PBA639 and PBD659 Open Column Installation Manual
 - ⇒ PBA639 and PBD659 Closed Column Installation Manual



4 Přehled zařízení



4.1 Fyzická a softwarová tlačítka

Fyzická tlačítka

K dispozici jsou následující fyzická tlačítka:



Tlačítko zapnutí/vypnutí



Smažat



Tára



Vynulovat



Tisk/přenos dat

Tlačítka s dynamickou funkcí

V aplikaci základního vážení jsou k dispozici následující softwarová tlačítka, rozdělená až do 3 pásů se softwarovými tlačítky.



Výběr aplikace



Informace



Předběžná tára



Otevřít tabulku transakcí



Vyšší rozlišení



Otevřít tabulku táry



Přepínání jednotky



Otevřít základní nastavení




Přejít na další pás se softwarovými tlačítky



Otevřít nabídku rychlého nastavení

5 Základní používání

Zapnutí





Vypnutí




Nulování



Jednoduché vážení




Tárování





Jasny



Přepnutí jednotky hmotnosti



Tisk nebo přenos dat



1 Instrukcje bezpieczeństwa

- PRZECZYTAJ niniejszą instrukcję PRZED obsługą lub serwisowaniem tego sprzętu.
- Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami i ZACHOWAJ tę instrukcję na przyszłość.



⚠️ OSTRZEŻENIE

- 1 To urządzenie jest urządzeniem wrażliwym na wyładowania elektrostatyczne. Prosimy o podjęcie niezbędnych środków ostrożności elektrostatycznych podczas użytkowania i konserwacji.
- 2 Upewnij się, że urządzenie jest uziemione podczas procesu ważenia, w przeciwnym razie nagromadzenie ładunków elektrostatycznych może spowodować uszkodzenie platformy wagowej lub ważonych przedmiotów.



⚠️ OSTRZEŻENIE

- 1 Przed podłączeniem zasilania sprawdź, czy wartość napięcia wydrukowana na etykiecie odpowiada napięciu w lokalnej sieci.
- 2 Pod żadnym pozorem nie podłączaj urządzenia, jeśli wartość napięcia podana na etykiecie odbiega od napięcia w sieci lokalnej.
- 3 Przed włączeniem zasilania upewnij się, że platforma wagowa osiągnęła temperaturę pokojową.



⚠️ OSTRZEŻENIE

- 1 Aby uzyskać instrukcje bezpieczeństwa dotyczące terminala, należy zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa terminala IND400 dołączoną do opakowania.
- 2 Instalowanie i konserwowanie sprzętu może być wykonywane wyłącznie przez personel przeszkolony i wykwalifikowany przez METTLER TOLEDO.
- 3 Zachowaj ostrożność podczas transportu lub podnoszenia ciężkich urządzeń.
- 4 Zawsze odłączaj platformę wagową od źródła zasilania przed instalacją, serwisowaniem, czyszczeniem lub konserwacją.
- 5 Przewodu połączeniowego nie wolno odłączać od terminala wagowego, gdy jest on pod napięciem.
- 6 Sprzęt nie jest przeznaczony do użytku w obszarach sklasyfikowanych jako niebezpieczne ze względu na atmosferę palną lub wybuchową. Nie instaluj urządzenia w środowisku zagrożonym wybuchem!
- 7 Regularnie całkowicie susz wagę, aby przedłużyć jej żywotność.
- 8 Unikaj spadających ładunków, wstrząsów i uderzeń bocznych. Nie przeciążaj wagi.

Dyspozycji

Zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19/UE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) sprzęt nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Dotyczy to także państw spoza Unii Europejskiej zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na ich terytorium.



Prosimy o utylizację tego sprzętu zgodnie z lokalnymi uregulowaniami prawnymi: w punktach zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W razie pytań prosimy o kontakt z odpowiednim urzędem lub dystrybutorem, który dostarczył ten sprzęt. W przypadku przekazania tego sprzętu innym osobom należy przekazać również treść niniejszej dyrektywy.

Informacje dotyczące zgodności z przepisami

Krajowe dokumenty homologacyjne, np. deklaracja zgodności dostawcy FCC, są dostępne online i/lub dołączone do opakowania. ➤ www.mt.com/ComplianceSearch

Sprzężenie zwrotne

Zawsze staramy się dostarczać wysokiej jakości informacje i cenimy Twoją opinię. Jeśli znajdziesz niejednoznaczne informacje lub błędy w tej instrukcji, nie wahaj się poinformować nas o tym e-mailem.

► feedback.manuals.industry@mt.com

2 Wstęp

2.1 Przeznaczenie

Stół kombi serii BBA639/BBD659 składa się z terminala wagowego IND400 i platformy wagowej serii PBA639/PBD659. Terminaly wagowe IND400 są częścią modułowego systemu ważenia składającego się z terminala wagowego METTLER TOLEDO pełniącego rolę wskaźnika i co najmniej jednej platformy wagowej.

2.2 Dane techniczne

Parametr	Opis	
	BBA639	BBD659
Zatwierdzona roz- dzielcość, klasa III	OIML NTEP	3,000e, 2 × 3000e
		5,000d
Dokładność odczytu przy mak- symalnej rozdzielcości	30,000d	60,000d
Typ ochrony	IP68/IP69K	
Interfejs wagi	Analogowy	SICSPro
Materiały	Stal nierdzewna	
Wyświetlacz	Graficzny wyświetlacz dotykowy o wysokiej rozdzielcości, 5'', 800 x 480 pikseli	
Klawiatura	Klawiatura membranowa	
Zasilacz	Szeroki zakres opcji zasilania 100–240 V	
Warunki otoczenia	<ul style="list-style-type: none">Zastosowanie: tylko do użytku wewnętrz pomieszczeńWysokość n.p.m.: do 2000 mKategoria przepięciowa: IIZakres temperatur Klasa III: od -10°C do 40°C	
Protokoły	SICS Server, SICS Continuous, Toledo Continuous-W, Toledo Continuous-C, Input Template, drugi wyświetlacz, Post, DigiTol, Demand Mode, PM, zdalny wyświetlacz, waga referencyjna, przesył, serwer parametrów, PSCP, Modbus RTU / Modbus TCP	
Opcjonalne interfejsy danych	Do 2 interfejsów danych (RS232, RS485, USB, DIO, Wi-Fi, Ethernet)	
Opcjonalne aplikacje	Powyżej/poniżej, liczenie sztuk, ręczne napełnianie/dozowanie, sumowanie, ważenie zwierząt, klasyfikacja, zdalna SQC, integralność danych	
Akcesoria	Kolumna otwarta, kolumna zamknięta, kolumna wieżowa, wspornik montowany z przodu, przenośnik rolkowy, wózek ze stali węglowej, wózek ze stali nierdzewnej	

3 Instalacja

3.1 Odpakowywanie

Sprawdzić zawartość i skontrolować opakowanie niezwłocznie po otrzymaniu dostawy. Jeśli opakowanie transportowe jest uszkodzone, sprawdzić pod kątem uszkodzeń wewnętrznych i w razie konieczności zgłosić reklamację dotyczącą przesyłki kurierskiej u spedytora. Jeśli opakowanie nie zostało uszkodzone, wyjąć wagę z opakowania ochronnego, odnotować sposób zapakowania i sprawdzić każdy komponent produktu pod kątem uszkodzeń.


Opakowanie powinno zawierać:

Produkt	IL.
Ławka kombi serii BBA639/BBD659	1
Szybki przewodnik	1
Akcesoria	Na podstawie zamówienia

3.2 Wybór miejsca montażu

Prawidłowe miejsce montażu jest niezwykle ważne w celu zapewnienia precyzyjnych wyników ważenia.


- Podłożem miejsca montażu musi zapewniać bezpieczny udźwig całkowitej masy wagi w jej punktach podparcia oraz maksymalne obciążenie znajdujące się na wadze.
- Najlepszym miejscem ustawienia wagi jest stabilna, pozioma powierzchnia wolna od drgań.
- Przestrzegać następujących wytycznych dotyczących warunków środowiskowych:
 - Brak bezpośredniego nasłonecznienia
 - Brak silnych podmuchów powietrza
 - Brak nadmiernego wahania się temperatury



3.3 Wyrównywania

Platforma wagowa ma zostać wypoziomowana po wstępnej instalacji i zmianie lokalizacji.

- Umieść platformę wagi na stabilnej i równej powierzchni.
- Upewnij się, że bańka poziomu (1) znajduje się pośrodku, a każda stopa (2) mocno dotyka podłożu (3).
- Wyreguluj nóżki poziomujące, jeśli poziomica nie znajduje się pośrodku i/lub jakakolwiek stopa nie dotyka całkowicie ziemi.



3.4 Instalowanie kolumny

- Aby zainstalować kolumnę otwartą i zamkniętą, pobierz instrukcję instalacji ze strony internetowej: www.mt.com/BBA639-BBD659-downloads.
 - ⇒ PBA639 and PBD659 Open Column Installation Manual
 - ⇒ PBA639 and PBD659 Closed Column Installation Manual



4 Przegląd urządzenia



4.1 Przyciski sprzętowe i programowe

Przyciski sprzętowe

Dostępne są następujące przyciski sprzętowe:



Przycisk On/Off



Wyczyszc



Taruj



Zero



Przesyłanie/drukowanie danych

Przyciski programowe

W podstawowych zadaniach ważenia dostępne są następujące przyciski programowe rozdzielone na maksymalnie 3 wstążki.



Wybierz zastosowanie



Tara zadana



Większa rozdzielcość



Przełącz jednostki



Przewiń do następnej wstążki przycisków programowych



Informacje



Otwórz tabelę transakcji



Otwórz tabelę tary



Otwórz menu ustawień



Otwórz menu szybkich ustawień

5 Podstawowa obsługa


Włączanie




Wyłączanie



Zerowanie




Proste ważenie





Tarowanie




Jasny



Przełączanie jednostki masy



Drukowanie lub przesyłanie danych



1 Biztonsági útmutató

- OLVASSA EL ezt a kézikönyvet a berendezés üzemeltetése vagy szervizelése ELŐTT.
 - KÖVESSE figyelmesen az összes utasítást, és mentse el ezt a kézikönyvet későbbi felhasználás céljából.



! FIGYELMEZTETÉS

- Ez az eszköz elektrosztatikus szempontból érzékeny berendezés. Kérjük, tegye meg a szükséges elektrosztatikus óvintézkedéseket a használat és karbantartás során.
 - Kérjük, győződjön meg arról, hogy az eszköz földelve van a tömegmérési folyamat során, különben a statikus lerakódás károsíthatja a mérőplatformot vagy a mért tárgyatokat.



! FIGYELMEZTETÉS

- 1 A tápellátás csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a címkén feltüntetett feszültségérték megegyezik-e a helyi hálózati feszültséggel.
 - 2 Semmilyen körülmények között ne csatlakoztassa az eszközt, ha a címkén szereplő feszültségérék elfér a helyi hálózati feszültségtől.
 - 3 A tápellátás bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy a tömegmérő platform elérte a szobahőmérsékletet.



⚠ FIGYELMEZTETÉS

- 1 A terminálra vonatkozó biztonsági utasítások beszerzéséhez olvassa el a csomagolásban található IND400 biztonsági utasításokat.
 - 2 A berendezést kizárolag a METTLER TOLEDO által kiképzett és minősített személyzet telepítheti és tarthatja karban.
 - 3 Legyen óvatos nehéz eszközök szállításakor vagy emelésekor.
 - 4 Telepítés, szervizelés, tisztítás vagy karbantartás előtt mindenkorán válassza le a mérőplatformot az áramforrásról.
 - 5 Előfordulhat, hogy a csatlakozókábel nem húzható le a mérőterminálról, amíg feszültség alatt van.
 - 6 A berendezést nem gyűlékony vagy robbanásveszélyes légkör miatt veszélyesnek minősített területeken való használatra terveztek. Ne telepítse a készüléket robbanásveszélyes környezetbe!
 - 7 Rendszeresen száritsa meg teljesen a mérleget, hogy meghosszabbítsa élettartamát.
 - 8 Kerülje a leeső terheket, ütésekét és oldalirányú ütésekét. Ne terhelje túl a skálát.

Megszabadulás

Az elhasznált elektronikai készülékek rövidített címere az EU-n kívüli országokban használható.

Ezt a berendezést a helyi rendelkezéseknek megfelelően az elektronikai berendezések számára kijelölt gyűjtőhelyen selejtezze le. Ha bármilyen kérdése van, vegye fel a kapcsolatot az illetékes hivatalnal vagy azzal a kereskedővel, akitől ezt a berendezést megvásárolta. Amennyiben ezt a berendezést más félnek adják át, akkor a jelen irányelv tartalmát is tovább kell adni a másik félnek.

Megfelelőségi információk

A nemzeti jóváhagyási dokumentumok, például az FCC beszállítói megfelelőségi nyilatkozata online elérhetők és/vagy a csomagolásban találhatók. ► www.mt.com/ComplianceSearch

Visszacsatolás

Mindig arra törekszünk, hogy kiváló minőségű információkat nyújtsunk, és értékeljük visszajelzését. Ha kétér-telmű információkat vagy hibákat talál ebben a kézikönyvben, kérjük, ne habozzon, tudassa velünk e-mailben.

► feedback.manuals.industry@mt.com

2 Bevezetés

2.1 Rendeltetésszerű használat

A BBA639/BBD659 sorozatú kombinált munkaasztal IND400 tömegmérő terminálból és PBA639/PBD659 sorozatú tömegmérő platformból áll. Az IND400 tömegmérő terminálok egy moduláris tömegmérő rendszer részét képezik, amely egy METTLER TOLEDO mérőterminálból mint kijelzőből és legalább egy mérőplatformból áll.

2.2 Műszaki adatok

Paraméter	Leírás	
	BBA639	BBD659
Jóváhagyott, III. fel-bontási osztály	OIML	3,000e, 2 × 3,000e
	NTEP	5,000d
Felbontás max. felbontásban	30,000d	60,000d
Védeeltség típusa	IP68/IP69K	
Mérleginterfész	Analóg	SICSPRO
Anyagok	Rozsdamentes acél	
Kijelző	Nagy felbontású, 5 hüvelykes érintőképernyős grafikus kijelző, 800 × 480 px	
Billentyűzet	Membrános billentyűzet	
Tápegység	Széles tartományú tápellátás, 100–240 V	
Környezeti feltételek	<ul style="list-style-type: none">Alkalmazás: Kizárolag beltéri használatraTengerszint feletti magasság: legfeljebb 2000 m.Túlfeszültségi kategória: II.Hőmérséklet-tartomány, III. osztály: -10...40 °C/14...104 °F	
Protokollok	SICS-szerver, SICS folyamatos, Toledo folyamatos-W, Toledo folyamatos-C, beviteli sablon, második kijelző, post, DigiTol, igény szerinti üzemmód, PM, távoli kijelző, referencia-mérleg, átvitel, paraméterkiszolgáló, PSCP, Modbus RTU/Modbus TCP	
Opcionális adatinterfészek	Akár 2 adatinterfész (RS232, RS485, USB, RTU, DIO, wifi, Ethernet)	
Opcionális alkalmazási lehetőségek	Túl/alul, darabszámlálás, kézi töltés/adagolás, összesítés, állattömegmérés, osztályozás, távoli SQC, adatintegritás	
Kellékek	Nyitott oszlop, zárt oszlop, toronyoszlop, elülső tartókonzol, görgős szállítószalag, szénacél kocsi, rozsdamentes acél kocsi	

3 Telepítés

3.1 Kicsomagolás

Átvételkor haladéktalanul ellenőrizze a csomag tartalmát és állapotát. Ha szállításkor a csomag sérült, ellenőrizni kell, hogy nincs-e belső károsodás, és szükség esetén reklamációt kell benyújtani a szállítmányozó cégez. Ha a csomag sérültlen, vegye ki a mérlegeget a védőcsomagból, jegyezze meg a csomagolás módját, majd egyenként vizsgálja meg az összes részegység sértelenségét.


A csomagnak tartalmaznia kell:

Tétel	QTY
BBA639/BBD659 sorozatú kombinált pad	1
Rövid útmutató	1
Tartozékok	Megrendelés alapján

3.2 A telepítési hely kiválasztása

A mérési eredmények pontossága szempontjából döntő jelentősége van a helyes elhelyezésnek.


- A padozatnak a telepítés helyén biztonságosan el kell bírnia a mérleg teljes súlyát az alátámasztási pontjainál akkor is, amikor a mérleg teljes terhelés alatt áll.
- Stabil, rezgésmentes és lehetőleg vízszintes helyet kell választani a mérleg számára.
- Biztosítani kell következő környezeti feltételeket:
 - Nem éri közvetlen napfény
 - Nincs erős huzat
 - Nem tapasztalhatók túlzott hőingadozások



3.3 Színtező

A mérőplatformot az első telepítés és a helyszín megváltatása után kell kiegyníteni.

- Helyezze a mérlegplatformot stabil és vízszintes felületre.
- Győződjön meg arról, hogy a szintbuborék (1) közepen van, és minden lábfej (2) erősen érinti a talajt (3).
- Állítsa be a színtező lábakat, ha a színtező buborék nincs közepen és/vagy egyik lábfej sem érinti teljesen a talajt.



3.4 Az oszlop telepítése

- A nyitott és zárt oszlop telepítéséhez kérjük, töltse le a telepítési kézikönyvet a következő weboldalról: www.mt.com/BBA639-BBD659-downloads.
 - ⇒ PBA639 and PBD659 Open Column Installation Manual
 - ⇒ PBA639 and PBD659 Closed Column Installation Manual




4 Az eszköz áttekintése




4.1 Hardver- és szoftvergombok

Hardvergombok

Az alábbi hardvergombok állnak rendelkezésre:



Főkapcsoló gomb



Törlés



Tárazás



Nullázás



Adatok nyomtatása/továbbítása

Szoftvergombok

Az alapszintű tömegmérési alkalmazásban az alábbi szoftvergombok érhetők el legfeljebb 3 menüszalagra el-különítve.



Alkalmazás kiválasztása



Információk



Előtárázás



Tranzakciós táblázat megnyitása



Nagyobb felbontás



Táratáblázat megnyitása



Váltás a mértékegységek között



Alapvető beállítások megnyitása



>> 1/2 Görgetés a következő szoftvergombszalagra




Gyorsbeállítás menü megnyitása

5 Alapvető használat


Bekapcsolás




Kikapcsolás




Nullázás





Közvetlen tömegmérés





Tárázás





Világos



Váltás a mértékegységek között



Adatok nyomtatása vagy továbbítása



1 Güvenlik talimatları

- Bu ekipmanı çalıştırmadan veya bakımını yapmadan ÖNCE bu kılavuzu OKUYUN.
- Tüm talimatları dikkatlice TAKİP EDİN ve bu kılavuzu ileride başvurmak üzere SAKLAYIN.



⚠️ UYARI

- 1 Bu cihaz elektrostatik hassas bir ekipmandır. Lütfen kullanırken ve bakımını yaparken gerekli elektrostatik önlemleri alın.
- 2 Lütfen tartım işlemi sırasında cihazın topraklandığından emin olun, aksi takdirde statik elektrik birikmesi tartım platformuna veya tartılan öğelere zarar verebilir.



⚠️ UYARI

- 1 Güç kaynağını bağlamadan önce, etikette basılı olan voltaj değerinin yerel sisteminizin voltajına uygun olup olmadığını kontrol edin.
- 2 Etiketteki voltaj değerinin yerel sistem voltajından farklı olması durumunda cihazı hiçbir koşulda bağlamayın.
- 3 Güç kaynağını açmadan önce tartım platformunun oda sıcaklığına ulaşlığına emin olun.



⚠️ UYARI

- 1 Terminalle ilgili güvenlik talimatlarını almak için lütfen pakette bulunan IND400 Güvenlik Talimatlarına bakın.
- 2 Ekipmanın kurulumunu ve bakımını yalnızca METTLER TOLEDO tarafından eğitilmiş ve kalifiye edilmiş personel yapabilir.
- 3 Ağır cihazları taşıırken veya kaldırırken dikkatli olun.
- 4 Kurulumdan, bakım yapmadan, temizlik yapmadan veya bakım yapmadan önce daima tartım platformunu güç kaynağından ayırın.
- 5 Bağlantı kablosu, enerji verildiğinde tartım terminalinden çıkarılamaz.
- 6 Ekipman, yanıcı veya patlayıcı ortamlar nedeniyle tehlikeli olarak sınıflandırılan alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Cihazı patlayıcı bir ortama kurmayın!
- 7 Kullanım ömrünü uzatmak için teraziyi düzenli olarak tamamen kurulayın.
- 8 Düşen yüklerden, darbelerden ve yanal darbelerden kaçının. Teraziyi aşırı yüklemeyin.

Elden çıkışma

Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman (WEEE) hakkındaki 2012/19/EU sayılı Avrupa Birliği Direktifi uyarınca bu ekipman evsel atıklar ile atılamaz. Bu kural, kendilerine özgü gereksinimlerine göre, AB dışındaki ülkeler için de geçerlidir.



Lütfen bu ekipmanı yerel mevzuata uygun biçimde, elektrikli ve elektronik ekipman için belirlenen toplama noktasına bırakın. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen resmi yetkili veya bu ekipmanı aldığınız distribütör ile iletişime geçin. Bu ekipmanın başka bir tarafa devredilmesi durumunda, bu yönetmeliğin içeriği de diğer tarafa devredilmelidir.

Regülasyonlarla uyumluluk bilgileri

FCC Tedarikçi Uygunluk Beyanı gibi ulusal onay belgeleri çevrimiçi olarak mevcuttur ve/veya ambalajda dahildir.
▶ www.mt.com/ComplianceSearch

Geri besleme

Her zaman yüksek kaliteli bilgi sağlamaya çalışıyoruz ve geri bildirimlerinize değer veriyoruz. Bu kılavuzda bilsiz bilgiler veya hatalar bulursanız, lütfen bize e-posta ile bildirmekten çekinmeyin.

▶ feedback.manuals.industry@mt.com

2 Giriş

2.1 Kullanım amacı

BBA639/BBD659 Serisi Kombi Tezgahı, IND400 tartım terminali ve PBA639/PBD659 serisi tartım platformundan oluşur. IND400 tartım terminaleri, göstergeler olarak bir METTLER TOLEDO tartım terminali ve en az bir tartım platformundan oluşan modüler bir tartım sisteminin parçasıdır.

2.2 Teknik Veriler

Parametre	Açıklama	
	BBA639	BBD659
Onaylı Çözünürlük Sınıf III	OIML	3.000e, 2 x 3.000e
	NTEP	5.000d
Maksimum çözünürlükte okunabilirlik	30.000d	60.000d
Koruma sınıfları	IP68/IP69K	
Terazi arayüzü	Analog	SICSPRO
Malzemeler	Paslanmaz çelik	
Ekran	Yüksek çözünürlüklü dokunmatik grafik ekran, 5 inç, 800x480 piksel	
Tuş takımı	Membran klavye	
Güç kaynağı	Geniş güç kaynağı aralığı: 100-240 V	
Ortam koşulları	<ul style="list-style-type: none">Uygulama: Yalnızca kapalı alanda kullanımRakım: 2.000 m'ye kadarAşırı voltaj kategorisi: IISıcaklık aralığı, Sınıf III: -10 ila 40 °C / 14 ila 104 °F	
Protokoller	SICS Sunucusu, SICS Sürekli, Toledo Sürekli-W, Toledo Sürekli-C, Giriş Şablonu, İkinci Ekran, Posta, DigiTol, Talep Modu, PM, Uzak Ekran, Referans Terazi, Transfer, Parametre Sunucusu, PSCP, Modbus RTU / Modbus TCP	
Opsiyonel veri arayüzleri	2 adede kadar veri arayüzü (RS232, RS485, USB, DIO, Wi-Fi, Ethernet)	
Opsiyonel uygulamalar	Fazla/Eksik, Sayım, Manuel Dozajlama, Toplama, Hayvan Tartımı, Sınıflandırma, Uzaktan SQC, Veri Bütünlüğü	
Aksesuarlar	Açık sütun, Kapalı sütun, Kule sütun, Ön montaj braket, Roller'lı konveyör, Karbon çeliği taşıyıcı, Paslanmaz çelik taşıyıcı	

3 Kurma

3.1 Ambalajından çıkışma

Teslim alınca ambalajın içindekileri hemen doğrulayın ve kontrol edin. Sevkıyat sandığında hasar varsa dahili hasar olup olmadığını kontrol edin ve gerekiyorsa nakliyeci şirkete navlun alacağı talebinde bulunun. Sandıkta hasar yoksa, nasıl paketlendiğine dikkat ederek tarihi koruyucu ambalajından çıkarın ve her bir parçasını harsarlara karşı kontrol edin.


Ambalaj şunları içermelidir:

Ürün	Miktar
BBA639/BBD659 Serisi Kombi Tezgahı	1
Hızlı rehber	1
Aksesuarlar	Siparişe göre

3.2 Kurulum yerinin seçilmesi

Tartım sonuçlarının doğruluğu için doğru konum önem arz etmektedir.


- Kurulum yerindeki temel, tartının üzerinde azami yük varken tariyi destek noktalarından güvenli bir şekilde destekleyebilecek kapasitede olmalıdır.
- Tartı için dengeli, titreşimsiz ve yatay bir konum seçin.
- Şu çevre koşullarına dikkat edin:
 - Doğrudan güneş ışığı almaması
 - Kuvvetli hava akımı olmaması
 - Aşırı sıcaklık dalgalanmaları olmaması



3.3 Tesviye

Tartım platformu, ilk kurulum ve konum değişikliğinden sonra dengelenmelidir.

- Terazi platformunu sabit ve düz bir yüzeye yerleştirin.
- Seviye baloncuğunun (1) ortada olduğundan ve her ayağın (2) yere (3) sıkıça temas ettiğinden emin olun.
- Seviye balonu merkezde değilse ve/veya herhangi bir ayak yere tam olarak temas etmiyorsa dengeleme ayaklarını ayarlayın.



3.4 Sütunun Takılması

- Açık ve kapalı sütunun kurulumu için lütfen Kurulum Kılavuzunu şu adresden indirin:
website: www.mt.com/BBA639-BBD659-downloads.
 - ⇒ PBA639 and PBD659 Open Column Installation Manual
 - ⇒ PBA639 and PBD659 Closed Column Installation Manual



4 Cihaza genel bakış



4.1 Sabit tuşlar ve ekran tuşları

Sabit tuşlar

Aşağıdaki sabit tuşlar mevcuttur:

Açıma/Kapatma tuşu

Temizle

Dara al

Sıfırla

Verileri yazdır/transfer et

Ekran tuşları

Temel tariim uygulamasında, 3 adede kadar ekran tuşu şerit menüsüne ayrılmış aşağıdaki ekran tuşları mevcuttur.

Uygulama seç

Bilgi

Ön dara

İşlem tablosunu aç

Yüksek çözünürlük

Dara tablosunu aç

Birim değiştir


Temel ayarları aç

Bir sonraki ekran tuşu şerit menüsüne ilerle


Hızlı ayar menüsünü aç

5 Temel kullanım


Cihazı açma



Cihazı kapatma




Sıfırlama




Dara alma





Doğrudan tartım




Berrak



Ağırlık birimini değiştirme



Verileri yazdırma veya transfer etme



To protect your product's future:
METTLER TOLEDO Service assures
the quality, measuring accuracy and
preservation of value of this product
for years to come.

Please request full details about our
attractive terms of service.

► www.mt.com/service

www.mt.com

For more information

Mettler-Toledo (Changzhou) Measurement Technology Co., Ltd.
111 Taihu West Road
Xinbei District
Changzhou, Jiangsu
China, 213125
www.mt.com/contacts

Subject to technical changes.
© 09/2024 METTLER TOLEDO. All rights reserved.
30915936A



30915936