

修理サポート終了製品のご案内（2024年版）

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

メトラー・トレドでは、販売を中止した製品につきましても、可能な限り修理サービスをご提供できるよう努力しておりますが、製造後10年以上が経過した製品につきましては、修理用部品の供給を終了しております。（一部機種につきましては例外もございますのでご了承ください。）

これらの機器につきましては、故障箇所を修理しましても、別の箇所の部品の経年変化（劣化）により、再び動作不良等の不具合・故障が起こる可能性があります。安定した精度を維持した測定を行うためにも、下記の製品については早期のご更新を推奨いたします。

敬具

* 部品の交換を伴わないお客様の設置場所での点検・校正は実施させていただきます。

サービスに関するお問合せは当サービスセンターまでご連絡ください。

TEL : 03-5815-5515 FAX : 03-5815-5524

ホームページ : www.mt.com/service

記

1. 修理不能機種（型式別に定めるもの）

FP61、FP62、FP80、FP80HT、FP90

FP81、FP82、FP83、FP84、FP85

FP81HT、FP82HT、FP83HT、FP84HT、FP85HT

以上