

住所 東京都台東区池之端 2-9-7
池之端日殖ビル 1F
電話 03-5815-5515
www.mt.com

メトラー・トレド株式会社 技術サービス事業部

修理サポート終了製品のご案内（2025年版）

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

メトラー・トレドでは、販売を中止した製品につきましても、可能な限り修理サービスをご提供するよう努力しておりますが、製造後10年以上が経過した製品につきましては、修理用部品の供給を終了しております。（一部機種につきましては例外もございますのでご了承ください。）

これらの機器につきましては、故障箇所を修理しましても、別の箇所の部品の経年変化（劣化）により、再び動作不良等の不具合・故障が起こる可能性があります。安定した精度を維持した測定を行うためにも、下記の製品については早期のご更新を推奨いたします。

敬具

* 部品の交換を伴わないお客様の設置場所での点検・校正は実施させていただきます。

サービスに関するお問合せは当サービスセンターまでご連絡ください。

TEL : 03-5815-5515 FAX : 03-5815-5524

ホームページ : www.mt.com/service

記

1. 修理不能機種（シリーズ別に定めるもの）

DL全シリーズ

T50 / T70 / T90

G10 / G20 / G30

V10 / V20 / V30

C10 / C20 / C30

2. 修理不能機種（型式別に定めるもの）

D0301/302/305/307/337

DV401、DV900

DP550 / DP660

ST20/ST20A

DR170 Sampling Control Unit

Sample Changer Stromboli (IIを除く)

Sample Changer Rondoシリーズ